

P 18/50 D02 WS SAKS5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Come da figura

Gli anelli di misura sono usati per proteggere dall'uso di fusibili di dimensioni errate. Sono semplicemente inseriti nella rispettiva base del fusibile e impediscono l'uso di fusibili più grandi.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Accessori, Inserto d'adattamento (dispositivo automatico di sicurezza), 50 A
Nr.Cat.	0362100000
Tipo	P 18/50 D02 WS SAKS5
GTIN (EAN)	4008190081874
CPZ	50 Pezzo

P 18/50 D02 WS SAKS5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	10,5 mm	Profondità (pollici)	0,413 inch
Posizione verticale	11 mm	Altezza (pollici)	0,433 inch
Diametro	16,6 mm	Peso netto	0,383 g

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto

Dati caratteristici del sistema

Versione Elemento fusibile

Dati dei materiali

Materiale Alluminio Colori bianco

Dati dimensionamento

Corrente nominale 50 A

Dimensioni

Diametro 16,6 mm

Fusibili

Colori	bianco	Corrente	50 A
Inserito portafusibile	E18	Tipo	Calibro per inserti E18 50 A
Versione	Elemento fusibile		

Generale

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Dati ingegneristici	WSCAD
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	