

P 14/2 D01 RS SAKS4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Come da figura

Gli anelli di misura sono usati per proteggere dall'uso di fusibili di dimensioni errate. Sono semplicemente inseriti nella rispettiva base del fusibile e impediscono l'uso di fusibili più grandi.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Accessori, Inserto d'adattamento (dispositivo automatico di sicurezza), 2 A
Nr.Cat.	0138000000
Tipo	P 14/2 D01 RS SAKS4
GTIN (EAN)	4008 1901 14664
CPZ	50 Pezzo

P 14/2 D01 RS SAKS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	10,5 mm	Profondità (pollici)	0,413 inch
Posizione verticale	11 mm	Altezza (pollici)	0,433 inch
Diametro	12 mm	Peso netto	0,34 g

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto

Dati caratteristici del sistema

Versione Elemento fusibile

Dati dei materiali

Materiale Alluminio Colori rosa

Dati dimensionamento

Corrente nominale 2 A

Dimensioni

Diametro 12 mm

Fusibili

Colori	rosa	Corrente	2 A
Inserto portafusibile	E14	Tipo	Calibro per inserti E14 2 A
Versione	Elemento fusibile		

Generale

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Dati ingegneristici	WSCAD
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	