


Alberi
Filettatura su un lato, maschiatura sull'altro



- Per alberi lineari con perpendicolarità dell'estremità albero ad alta precisione (⊥ 0.03), vedere P.201.
- Per alberi con sedi chiave/foro trasversale, vedere P.143.

Technical drawing of a shaft with dimensions and material specifications. Includes a table for material properties and a table for tolerances.

Table with 10 columns: Codice componente, Tipo, D, L, F, B, Selezione P (Fil. grossa), Selezione N (Fil. grossa), (Y) Max, R, C, Dim. fil. grossa. It lists various shaft types and their dimensions.

- Per la lunghezza complessiva L si richiede Nx3≤L.
- Quando D=P, specificare F=B come dimensioni B. Tuttavia, nella produzione hanno priorità le dimensioni L e F e la dimensione B del prodotto sarà F -(Passox2).

Ordering Example: Codice componente - L - F - B - P - N. Example: SFAD20 - 277 - F25 - B12 - P10 - N12.

Alterations: Codice componente - L - F - B - P (PMC, PMS) - N (NSC, ND) - (LKC, WSC...ecc.). Example: SFAD30 - 250 - F40 - B30 - P10 - N10 - LKC.

Dettagli varianti P.113

Table with 3 columns: Varianti, Codice, Spec. It lists various shaft variants and their specifications, including dimensions and material properties.

- Per i dettagli, vedere la panoramica delle varianti albero se fornite. P.113
- Quando si selezionano più varianti, la distanza tra le aree lavorate deve essere maggiore di 2mm. P.114
- Le varianti possono ridurre la durezza. Vedere P.112

Table with 17 columns: Codice componente, Tipo, D, Min L, L51, L101, L151, L201, L251, L301, L351, L401, L451, L501, L551, L601, L651, L701, L751, L801, L851, L901, L951, L1001, L1101, L1201, L1301, L1401. It lists various shaft types and their dimensions.

Table with 10 columns: Codice componente, Tipo, D, Min L, L51, L101, L151, L201, L301, L401. It lists various shaft types and their dimensions.

Table with 10 columns: Codice componente, Tipo, D, Min L, L101, L201, L401, L601, L801, L1001, L1201. It lists various shaft types and their dimensions.

